



AQUILA CAP VERT III
SORTIE DU MOTEUR RENAULT
COACH 12 Ch

REMISE EN ETAT DU MOTEUR

REINSTALLATION DU MOTEUR

SORTIE DU MOTEUR

- Renforcer la bôme avec toutes les drisses disponibles :

Balancine, drisses de GV, de SPI, balancine de tangon ...

- Placer un palan au milieu des drisses, bien centré au dessus de la descente
- Protéger le plancher du bateau ainsi que tous les endroits où sera posé le moteur
- Si vous êtes 4 : Placer 2 personnes en bas pour soulager la bôme et 2 personnes en haut

SORTIE DU MOTEUR(suite)

- Placer un bout de madrier en travers du cockpit devant la descente en arrière du rail d'écoute de la GV
- Une fois le moteur à la bonne hauteur, le tirer et le déposer sur le madrier ouf ! le plus dur est fait
- Le moteur a été débarqué par le tribord du cockpit en bout de ponton
- Fabrication d'un support moteur pour le déplacement
- À l'aide d'un diable, transporter le moteur

REMISE EN ETAT DU MOTEUR

- Avoir la chance d'avoir un copain diéséliste
- On trouve toutes les pièces détachées à :

La salle des moteurs

158 avenue Michel Jourdan

06150 CANNES LA BOCCA

Tél: 04 93 90 62 94

Site: <http://www.lasalledesmoteurs.fr>

Délai de livraison des pièces pouvant aller à 4 semaines

REINSTALLATION DU MOTEUR

- L'opération s'est effectuée à 3 sans difficulté
- Manœuvre inverse de la sortie
- Dépose du moteur sur le rebord du bateau
- Placement sur le madrier devant la descente
- Accrochage au palan
- Descente au fond du bateau et le tour est joué où presque, il reste à le remettre en place, ce qui s'est fait avec facilité

PIECES CHANGEES

- Piston complet
- Coussinets de bielle
- Joint de culasse
- + pièces récupérées sur un autre moteur acheté d'occasion (500€)
- Coût total de l'opération évidemment sans main d'œuvre: 900 €

Moteur sur son support maison




Accès bâbord du bateau



Cale moteur vide



Moteur en place



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.